

Hämeen Diesel Oy
Mäkeläntie 16 13130 Hämeenlinna

		Työmäär.nro	:
		Rekist.n:o	:RBF367
		FIN	:
		Km-lukema	:
		1.rekister.	:
Asiakas-nro	:	Mekaanikko	:
Puh. (koti)	:	Puh.	:
Puh. (työ)	:	Faksi	:

CIT 660, CITROEN,C5 [X3], C5 2.0i, Bensiini, 2.0, 103.0kw, 10/2004 - 03/2008, RFJ, RBF367

IAW 6LP

15.10.2020 15:13

1. VikamuistiVirhelukumäärä: 6

15:14

P0170	Polttonestekorjaus (lohko 1)	Toimintahäiriö
P0597	Tuntematon vika	
P0135	Lambdatunnistimen lämmitys	(lohko 1, tunnistin 1) Plus-/maavuoto tai katkos
P0141	Lambdatunnistimen lämmitys	(lohko 1, tunnistin 2) Plus-/maavuoto tai katkos
P0171	Seos (lohko 1)	liian laiha
P0132	Lambdatunnistin	(lohko 1, tunnistin 1) Korkea jännite

¶

Huomautuksia:

Päiväys

Allekirjoitus