

Citroen C5 viiksen fiksaus



1. Irroita nappi viiksen päältä. Tämä onnistuu helposti pienellä tasapäämeisselillä



2. Viiksi on rakennettu seuraavanlaisesti


3. Viiksenpää irroitettu ja kuvassa ns. viiksen sisälmykset ilman jousia.



4. Sama toisesta kulmasta.



5. Viiksenpää purettuna



6. Viiksen pohjalla tällainen kupariringas jossa kieleke joka vaikuttaa ajotietokoneen toimintaan.



7. Omassa C5:ssa kieleke oli poikki joten vaihtamalla uusi kuparirengas vasemmanpuoleisesta viiksestä homma alkoi toimia...